

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю
 Управление надзорной деятельности и профилактической работы
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кореновского района
 г. Кореновск ул. Фрунзе, 203, тел. 8(86142) 4-02-01

Предписание № 16/1/20

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа № 34 имени Анатолия Анатольевича Короченского, муниципального образования Кореновский район, в лице и.о. директора Милютиной Людмилы Николаевны

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кореновского района № 16 от 05 апреля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 часов 00 минут 12 апреля 2021 года по 16 часов 00 минут 12 апреля 2021 года; с 09 часов 00 минут 27 апреля 2021 года по 15 часов 00 минут 27 апреля 2021 года проведена плановая выездная проверка в здании, помещениях и на территории Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа № 34 имени Анатолия Анатольевича Короченского, муниципального образования Кореновский район, в хуторе Журавский, улица Южная, 66 Кореновского района, государственным инспектором Кореновского района по пожарному надзору – инспектором отдела майором внутренней службы Кулюковым Виталием Павловичем совместно с и.о. директора МОБУ СОШ № 34 Милютина Л.Н. и заведующей хозяйством МОБУ СОШ № 34 Федоренко И.Н..

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	С работниками школы не проведен противопожарный инструктаж под роспись в журнал учёта инструктажей. (При выборочном опросе работники показали слабые знания по вопросам пожарной безопасности)	(п. 3 Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»).	20.08.2021	
2.	Имеющаяся инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации №	(п. 3 Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года «Об утверждении правил	20.08.2021	

	1479 от 16.09.2020 года «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»	противопожарного режима в РФ»).		
3.	На объекте не разработана и не утверждена программа противопожарного инструктажа	(п. 3 Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»);	20.08.2021	
4.	Не определены порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности	(п. 3 Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»);	20.08.2021	
5.	Не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающие требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами	(п. 9 Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»);	20.08.2021	
6.	Кабинет директора не оборудован автоматической пожарной сигнализацией	(ст. 4 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4 НПБ 110-03);	20.08.2021	
7.	Допускается применение горючих материалов (линолеум) на путях эвакуации в коридоре первого этажа	(ст. 134 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	20.08.2021	
8.	Допускается применение горючих материалов (линолеум) на путях эвакуации в коридоре второго этажа	(ст. 134 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	20.08.2021	
9.	В подсобном помещении второго этажа допускается эксплуатация электропроводки с видимыми повреждениями изоляции	(п. 35 Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»).	20.08.2021	
10.	На пожарном посту отсутствует инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) пожарной противопожарной защиты объекта	(п. 9 Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года «Об утверждении правил противопожарного ре-	20.08.2021	

		жима в РФ»).		
11.	Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	(п. 54 Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»).	20.08.2021	
12.	На объекте отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем	(п. 54 Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»).	20.08.2021	
13.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке	(п. 54 Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»).	20.08.2021	
14.	По направлению движения к источнику наружного противопожарного водоснабжения отсутствует указатель с четко нанесёнными цифрами расстояния до его месторасположения со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключёнными к сети электропитания и включёнными в ночное время или постоянно	(п. 48 Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»).	20.08.2021	
15.	Имеющаяся установка автоматической пожарной сигнализации частично неработоспособна (коридор и кабинеты № 1,2,3 первого этажа). Ремонт автоматической пожарной сигнализации не организован.	(п. 54 Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»).	20.08.2021	
16.	Чердачное помещение школы не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией	(ст. 4 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; табл. 3 п. 42 СП 486.1311500.2020).	20.08.2021	
17.	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (подвальное помещение юной части здания)	(п. 35 пп. «в» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»).	20.08.2021	

18.	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (подсобное помещение библиотеки)	(п. 35 пп. «в» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»).	20.08.2021	
19.	Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	(п. 30 Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»).	20.08.2021	
20.	На первом этаже школы на путях эвакуации (в холле) допускается размещение различных предметов (теннисные столы.)	(п. 16 пп. «ж» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»).	20.08.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
Кореновского района
по пожарному надзору –
В.П. Кулюков

«27» апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получил (а):
И.о. директора МОБУ СОШ № 34
Милютин Л.Н.



(подпись)

✓
(подпись)

«27» апреля 2021 г.